



Bericht für den Gast



Inklusives Kinderfest in der Jugendherberge Stralsund

Jugendherberge Stralsund

Anschrift

Strandstr. 21
18439 Stralsund / OT Devin

Kontaktdaten

Tel.: 03831 / 490289
E-Mail: jh-stralsund@jugendherberge.de
Web: www.jugendherbergen-mv.de

Prüfergebnis

Die **Jugendherberge Stralsund** wurde am 14.09.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Oktober 2017 bis September 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter „**Beschreibung des Betriebes**“ finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis

 					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	✓	✓	✓	
ÖPNV Haltestelle Stralsund Devin	✓	-	-	-	Weg zur Herberge nicht leicht begeh- und befahrbar
Eingang	✓	✓	-	-	Höhe der Türschwelle 3 cm
Rezeption	✓	-	✓	-	Höhe des Tresens 106 cm
Zimmer 801 A mit Sanitärraum im Haus 8A	✓	-	-	-	rechts WC nicht anfahrbar, links vom WC kein Haltegriff vorhanden
Zimmer 3 mit Sanitärräumen in Haus 5	✓	✓	-	-	rechts WC nicht anfahrbar
Speiseraum	✓	-	✓	-	keine unterfahrbaren Tische vorhanden
Cafeteria	✓	✓	✓	✓	

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung
(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist ein ausgeschilderter Parkplatz für Menschen mit Behinderung an der Jugendherberge vorhanden (Stellplatzgröße 350 cm x 500 cm).
- Die Entfernung vom Parkplatz zum Eingang beträgt 32 m.
- Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar.
- Der Gehweg entlang der Bushaltestelle (Entfernung zum Eingang 300 m) ist 350 cm breit und hat eine Längsneigung von maximal 7 %, der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit nicht leicht begeh- und befahrbar. Es sind keine Sitzgelegenheiten an der Haltestelle vorhanden.
- Der Eingang ist stufenlos über eine 3 cm hohe Türschwelle erreichbar
- Die Rezeption ist 106 cm hoch. Es gibt keine gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen (diese ist jedoch in Planung)
- Alle erhobenen Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
- Bei den zu nutzenden Türen handelt es sich nicht um Karussell- oder Rotationstüren.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig oder über eine Rampe erreichbar.
- Im Speiseraum sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden (es werden laut Betreiber neue unterfahrbare Tische angeschafft)

Zimmer 801 A mit Sanitärraum in Haus 8 A (Mehrbettzimmer)

- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen 141 cm x 183 cm und links neben dem Bett 200 cm x 212 cm. Rechts steht das Bett an der Wand.
- Das Bett ist nicht unterfahrbar.



- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen:
 - vor / hinter der Tür und vor dem WC 170 cm x 147 cm,
 - vor dem Waschbecken 170 cm x 236 cm,
 - links neben dem WC 184 cm x 70 cm, rechts 35 cm x 70 cm.
- Rechts am WC ist ein hochklappbarer Haltegriff vorhanden, links gibt es keinen Griff.
- Die ebenerdige Duschfläche ist 150 cm x 150 cm groß. Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Zimmer 3 mit Sanitärräumen in Haus 5 (Mehrbettzimmer)

- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilien Einrichtungsgegenständen und links neben dem Bett mindestens 150 cm x 150 cm, rechts steht das Bett an der Wand.
- Das Bett ist nicht unterfahrbar.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Dusche und WC sind in 2 getrennten Räumen untergebracht.
- Die Bewegungsflächen im WC betragen:
 - vor / hinter der Tür, vor dem WC und dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm,
 - links neben dem WC 94 cm x 73 cm, rechts 39 cm x 73 cm.
- Beidseitig sind am WC hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Im Duschaum betragen die Bewegungsflächen vor / hinter der Tür und vor dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm. Die ebenerdige Duschfläche ist 170 cm x 211 cm groß. Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Speiseraum gibt es Tische, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken. Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgläuschen sind vorhanden.
- In den erhobenen Zimmern ist kein Fernseher mit Videotext vorhanden.
- Es steht ein kostenfreier WLAN – Zugang zur Verfügung.
- Es ist keine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Das Anklopfen an der Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.
- An der Bushaltestelle sind schriftliche Informationen verfügbar.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden (in festgelegten Bereichen: Zimmer und Speiseraum).
- Der Eingangsbereich ist nicht visuell kontrastreich gestaltet und nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Die Türen sind keine Karussell- oder Rotationstüren.
- Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.



- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Gehwegbegrenzungen sind taktil erfassbar und teilweise visuell kontrastreich gestaltet. Es gibt kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- An der Bushaltestelle sind taktil erfassbare Bodenindikatoren vorhanden. Akustische Informationen sind nicht verfügbar.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen an der Rezeption sichtbar aus.
- Die Ziele der Wege sind teilweise in Sichtweite. Wegezeichen in sichtbarem Abstand sind nicht vorhanden.
- Es ist keine Speisekarte vorhanden, die Speisen werden jedoch sichtbar präsentiert.
- Es gibt Informationen in leichter Sprache. Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Die Bushaltestelle ist bildhaft gekennzeichnet.