



Kurzbericht



Jugendherberge Magdeburg

Jugendherberge Magdeburg

Anschrift

Leiterstr. 10
39104 Magdeburg

Kontaktdaten

Tel.: +49 391 5321010
E-Mail: magdeburg@jugendherberge.de
Web: www.magdeburg.jugendherberge.de

Prüfergebnis

Die **Jugendherberge Magdeburg** wurde am 13.12.2018 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Januar 2019 bis Dezember 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche nach Art der Behinderung zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Bitte beachten Sie außerdem die Anmerkungen in der Tabelle. Hier werden zum einen Hinweise gegeben, welche Bereiche die Qualitätskriterien nicht erfüllen; zum anderen Abweichungen von den Anforderungen nach „Reisen für Alle“ genannt, wenn einzelne Kriterien zugunsten der Gesamtwertung als erfüllt gewertet wurden.



Überblick über das Prüfergebnis






					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	-	-	-	keine gekennzeichneten Stellflächen für Menschen mit Behinderung
Eingangsbereich	✓	✓	✓	✓	
Rezeption	✓	✓	✓	✓	
Aufzug	✓	-	-	-	Kabinengröße 90 cm x 200 cm
Zimmer 500 – 5. OG	✓	-	-	-	Bewegungsfläche an der Tür kleiner als 150 cm x 150 cm
Zimmer 501 – 5. OG	✓	✓	-	-	Bewegungsfläche an der Tür kleiner als 150 cm x 150 cm
gemeinsamer Sanitärraum – Zimmer 500 und 501	✓	-	-	-	Bewegungsfläche vor dem WC kleiner als 120 cm x 120 cm
Treppenplattformlift	✓	-	-	-	Bewegungsfläche beim Einstieg kleiner als 120 cm x 120 cm
Frühstücks- / Speiseraum 1. OG	✓	✓	✓	✓	Hinweis: mit Aufzug und Treppenplattformlift erreichbar
Tagungsraum 1. OG	✓	✓	✓	✓	Hinweis: mit Aufzug und Treppenplattformlift erreichbar



Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis


Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden. Es gibt zwei nicht gekennzeichnete Stellflächen für Menschen mit Behinderung (Stellplätze werden nach Anmeldung reserviert, Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm, Entfernung zum Eingang: 90 m).
- Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar.
- Die beiden Eingangstüren (Windfang) sind baugleich und schwellen- und stufenlos zugänglich.
- Der Rezeptionstresen ist 100 cm hoch. Es ist eine gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Die Größe der Aufzugskabine beträgt 90 cm x 200 cm. Die Bedienelemente sind auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig, über Aufzug oder Treppenplattformlift erreichbar.
- Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit. Es gibt keine Karussell- oder Rotationstüren.
- Im Speiseraum sind unterfahrbare Tische vorhanden.

**Zimmer 500 (Mehrbettzimmer) – 5. OG**

- Es ist eine Verbindungstür zu Zimmer 501 vorhanden.
- Die Bewegungsflächen im Schlafraum betragen vor wesentlichen immobilien Einrichtungsgegenständen sowie links oder rechts neben dem Bett 118 cm x 220 cm.
- Die Höhe des Bettes beträgt 45 cm.

Zimmer 501 (Mehrbettzimmer) – 5. OG

- Es ist eine Verbindungstür zu Zimmer 500 vorhanden.
- Die Bewegungsflächen im Schlafraum betragen vor wesentlichen immobilien Einrichtungsgegenständen mindestens 120 cm x 220 cm sowie links oder rechts neben dem Bett 120cm x 120 cm.
- Die Höhe des Bettes beträgt 45 cm.

Gemeinsamer Sanitärraum für Zimmer 500 und 501

- Die Bewegungsflächen betragen:
 - an der Tür mindestens 120 cm x 120 cm;
 - vor dem WC 200 cm x 110 cm und dem Waschbecken 118 cm x 140 cm;
 - links neben dem WC 90 cm x 70 cm, von rechts ist das WC nicht anfahrbar.
- Am WC sind beidseitig hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die ebenerdige Duschfläche ist mindestens 120 cm x 120 cm groß. Ein Duschsitz und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Bei einem Alarm erscheint kein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.
- Eine induktive Höranlage ist nicht vorhanden.



- Im Aufzug wird ein abgehender Notruf akustisch, nicht optisch bestätigt.
- Im Speiseraum gibt es Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken. Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen sind nicht vorhanden.
- In den erhobenen Zimmern ist keine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- WLAN und ein Faxgerät stehen zur Kommunikation zur Verfügung.
- Informationen sind in Schriftform verfügbar.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Am Eingang sind zwei Glastüren (Windfang) mit Sicherheitsmarkierungen vorhanden.
- Im Aufzug wird die Halteposition nicht durch Sprache angesagt. Beschilderungen sind nicht in Brailleschrift vorhanden. Die Bedienelemente sind taktil erfassbar und visuell kontrastreich gestaltet. Ein abgehender Notruf wird akustisch bestätigt.
- Informationen sind in gut lesbarer Schrift, jedoch nicht in Brailleschrift vorhanden.
- Räume und Flure sind hell und blendfrei ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Bedienelemente sind im gesamten Betrieb taktil erfassbar und fast überall visuell kontrastreich gestaltet.
- Gehbahnen sind teilweise visuell kontrastreich abgesetzt, jedoch nicht mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet. Im Flur können die Wände zur Orientierung genutzt werden.
- Ein durchgängiges Leitsystem (z.B. Bodenindikatoren) ist nicht vorhanden.



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen an der Rezeption sichtbar aus.
- Informationen sind in Schriftform, jedoch nicht in fotorealistischer Darstellung oder im Leichter Sprache verfügbar.
- Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel sind nicht mit der gleichen Farbmarkierung oder bildhaftem Symbol gekennzeichnet.
- Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden, die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.
- Die Ziele der Wege befinden sich meist in Sichtweite. Wegezeichen in sichtbarem Abstand sind nicht vorhanden.