





# Prüfergebnis

Die **Jugendherberge Leer** wurde am 03.05.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **MAI 2017 bis APRIL 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Rollstuhlfahrer**

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**

**Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten**



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



## Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
Parken	-	✓	-	✓	kein ausgeschilderter Parkplatz für Menschen mit Behinderung
Eingangsbereich mit Rezeption	✓	✓	✓	✓	
Speiseraum mit Terrasse	✓	✓	-	-	Bewegungsflächen unter 150 cm x 150 cm
Tagungsraum Heisfelde	✓	✓	-	-	Türbreite 81 cm
Zimmer 30 mit Sanitärraum	✓	-	-	-	u.a. WC Tiefe 55 cm, Bewegungsflächen im Zimmer teilweise kleiner als 120 cm x 120 cm
Spielzimmer	✓	✓	-	-	Türbreite 81 cm
Öffentliches WC	-	-	-	-	kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

## Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



**teilweise barrierefrei** und



**barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist ein nicht ausgeschilderter Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden (Stellplatzgröße 350 cm x 510 cm, Entfernung zum Eingang Rückseite 35 m).
- Vom Parkplatz aus gelangt man über einen leicht begeh- und befahrbaren Weg zu beiden Eingängen.
- Der Eingangsbereich stufen- und schwellenlos begehbar.
- Die Rezeption ist 74 cm – 98 cm hoch. Es gibt eine gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig erreichbar.
- In öffentlichen Bereichen sind Türen und Durchgänge mindestens 80 cm breit.
- Es gibt keine Karussell- oder Rotationstüren.
- Es sind im Speiseraum unterfahrbare Tische vorhanden. Die Terrasse ist ebenerdig begeh- und befahrbar.

### Zimmer 30 mit Sanitärraum

- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen 200 cm x 113 cm und links neben dem Bett 197 cm x 400 cm. Rechts steht das Bett an der Wand. Es ist nicht unterfahrbar. Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Die schmalste Durchgangsbreite im Zimmer beträgt 105 cm.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum sind vor dem WC und dem Waschbecken größer als 150 cm x 150 cm. Die Bewegungsflächen neben dem WC sind rechts 160 cm x 55 cm, links 100 cm x 55 cm.
- Es sind beidseitig hochklappbare Haltegriffe vorhanden.



- Die Duschwanne ist ebenerdig begehbar, die Duschfläche ist 130 cm x 190 cm groß. Ein Duschstuhl Haltegriffe sind vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
  
- Das öffentliche WC ist nicht für Menschen mit Behinderung konzipiert.

# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Es gibt keinen optisch wahrnehmbaren Alarm im Gebäude.
- Im Speiseraum sind Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen vorhanden.
- Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die den Blickkontakt stören.
- Im Zimmer 30 ist kein Fernseher mit Videotext vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN-Zugang zur Verfügung.
- Es gibt mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes.
- Das Anklopfen an der Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.



---

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Eingangsbereich ist nicht visuell kontrastreich gestaltet, aber durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelag erkennbar.
- Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen versehen.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet. Es gibt keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände.
- Die Informationen, die aus Zahlen, Buchstaben oder Piktogrammen bestehen, sind nicht taktil erfassbar. Beschilderungen sind in gut lesbarer Schrift gestaltet.
- Im Außenbereich ist die Gehwegbegrenzung visuell kontrastreich gestaltet.
- Bodenindikatoren gibt es nicht.
- Bedienelemente sind taktil erfassbar

# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen an der Rezeption sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite.



- Es sind keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.